

C17_001_SampleApplication_j.txt

*** C17 Sample Application BUG REPORT *****

登録No. : C17_001_SampleApplication
発行・改定日 : 2010/07/20

--- <ツール名称・対象バージョン> -----
S1C17803サンプルアプリケーション Ver1.0

--- <内容> -----
当該サンプルアプリケーション中の外部FlashROM (NOR Flash) のアクセスウエイトサイクルが0サイクルに設定されており、S5U1C17803T11 (SVT17803) にダウンロードして動作させる際、S1C17803のSRAM AC特性のリードデータセットアップ時間を満たさないため、アクセスが正常に行われない場合がある。

--- <発生条件> -----
S5U1C17803T11 (SVT17803) 及び当該サンプルアプリケーションの使用の際に発生する。

--- <回避方法> -----
当該サンプルアプリケーションで設定されている外部FlashROM (NOR Flash) のウエイトサイクルを2サイクルに変更する。

--- <修正版について> -----
以下の修正版をリリースする。
S1C17803サンプルアプリケーション Ver1.1